

**АКТ**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):  
**Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга,  
ГБОУ школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга.**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:  
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д. 62.

Сведения об Объекте:

часть здания: 3 этажа, 13236,7 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9,03 га.

Объект культурного наследия: да.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): нет.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Центрального района 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 176, тел.: (812)274-22-33.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование.

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 571 человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно); на Объекте по месту предоставления услуги, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (*K – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта*): К,О,С,Г,У.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга Канашенок Мария Михайловна с одной стороны, и Представитель Санкт-

Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» Кунец Игорь Олегович, действующий на основании доверенности № 3 от 10.10.2018 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (*на момент осмотра*) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*.
2. Пандус стационарный наружный\*\*: *нет*
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: *нет*.
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: *да, не соответствует для «К»*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, соответствует для «Г, У»*.
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, соответствует для «О, С, Г, У»*.
7. Поручни наружные входной зоны: *нет*.
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, не соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: *да, соответствует для «К, О, С, Г, У»*.
10. Подъемные платформы наружные *нет*.
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*.
12. Кнопка вызова на входной зоне (установлена на высоте от 0.75-1.2 м): *да, соответствует для «К, О, Г, У»*.
13. Лифт пассажирский: *нет*.
14. Лифт грузовой: *нет*.
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*.
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, не соответствует для «К, О, С»*.
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: *нет*.
  - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*.
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: *нет*.
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*.

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*.

17.4 Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*.

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*.

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное образовательное учреждения средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д. 62, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	На прилегающей территории отсутствуют ограничительная разметка пешеходных путей, тактильные предупредительные средства, система средств информационной поддержки. Принятые меры: обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 227 от 01.09.2018г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	О, С, Г, У	Отсутствует информация о доступности входа для инвалидов. На краевых частях ступеней отсутствуют противоскользящие полосы контрастного цвета. Принятые меры: - перед входом на объект размещена информационная вывеска, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля. - размещена кнопка вызова персонала и табличка с телефоном лица ответственного за сопровождение, выполненная на контрастном фоне.	Приказ № 227 от 01.09.2018г.

		Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	
2.2	К	Наружная и внутренняя лестницы не дублируются пандусом или подъемным устройством. Входной узел не доступен.	
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	О, С, Г, У	<p>Отсутствует визуальная, тактильная и звуковая информация ориентирования на путях следования и эвакуации. Участки пола перед дверными проёмами не имеют тактильных предупреждающих указателей и контрастной маркировки зон «возможной опасности» открывания дверей.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на краевых частях ступеней нанесены полосы контрастного цвета;</li> <li>- на стеклянных дверях, во избежание столкновения, наклеены предупредительные знаки «Осторожно» (желтый круг).</li> </ul> <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 227 от 01.09.2018г.
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	О, С, Г, У	Предусмотрена кабинетная форма обслуживания. Обслуживание инвалидов производится с помощью сотрудников учреждения. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.	Приказ № 227 от 01.09.2018г.
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	О, С, Г, У	<p>Размер кабинки туалета не соответствует нормативным требованиям СП. Отсутствуют: кнопка вызова персонала, выполненная на контрастном фоне, дублируемая шрифтом Брайля; держатель для костылей; опорный поручень для раковины.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещена информационная табличка с обозначением туалет для «инвалидов», выполненная на контрастном фоне;</li> <li>- установлены опорные поручни для унитаза (не соответствуют СП).</li> </ul> <p>Доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</p>	Приказ № 227 от 01.09.2018г.
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	О, С, Г, У	<p>Отсутствует визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и места получения услуги, а также сигнализации об опасности.</p> <p>Принятые меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информационная доступность обеспечивается с помощью сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение инвалидов. Утверждены должностные инструкции. Проведён инструктаж.</li> </ul>	Приказ № 227 от 01.09.2018г.
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	Отсутствует	

**V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ и проч.):

1. Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории (основание п.5.2.2 СП 59.13330.2016).
2. Предусмотреть установку тактильно-информационного мошения на прилегающей территории (основание СП 59.13330.2016).
3. Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.10, п.5.1.12 и п.6.2.3 СП 59.13330.2016).
4. Предусмотреть реконструкцию санитарно-бытового помещения с учетом требований доступности МГН и оборудовать его крючками для одежды и костылей, откидными отпорными поручнями, системой тревожной сигнализации выполненной на контрастном фоне (основание п.6.3 и 6.5.8 СП 59.13330.2016).
5. Предусмотреть дублирование наружной лестницы входной зоны пандусом и внутренней лестницы входной зоны пандусом или подъемным устройством в соответствии с требованиями СП (основание п.5.1.14 и п.6.2.11 СП 59.13330.2016).
6. Оборудовать наружную и внутреннюю лестницы поручнями в соответствии с требованиями СП (основание п.6.2.11 и п.6.2.12 СП 59.13330.2016)
7. Предусмотреть реконструкцию ступеней наружной лестницы с учетом требований СП (основание п. 5.1.11 и п.5.1.12 СП 59.13330.2016).
8. Разместить визуально-тактильную информацию ориентирования на путях следования и эвакуации.

Директор ГБОУ школа № 206  
Центрального района  
Санкт-Петербурга.

М.П.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например: сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

Представитель Санкт-Петербургской  
общественной организации ветеранов  
боевых действий «Инвалиды войны»

/ И.О. Кунец /

